



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

360019, КБР, г. Нальчик, ул. имени П.М. Куримова, 136. Телефон / факс: (8 8662) 91-99-44.

ПРЕДПИСАНИЕ № 3934-рПЛ-Д/8.2

Директору ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ
КБР

Слюнько Наталье Михайловне
361023, КБР. Прохладненский р-н,
ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 99-А.

«03» августа 2018 г.

(дата)

(юридический адрес)

Я, государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Кабардино-Балкарской Республике Кавказского управления Ростехнадзора Машенкин Ю.В.

должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание

в присутствии: заместителя директора ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР Горностаевой
Галины Анатольевны,

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	2	3	5
1.	Просрочены сроки проведения очередных профилактических испытаний (измерений) основному электрооборудованию находящегося в эксплуатации ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, распределительным проводкам и кабельным линиям, заземляющим устройствам, коммутационным аппаратам защиты и управления токоприёмниками.	ПТЭЭП: п. 1.6.11, п. 3.3.13, п. 3.6.1, Приложение №3 и №3.1 ПУЭ: п. 1.1.2	до 05.09.2018
2.	Просрочена очередная проверка знаний правил и норм работы в электроустановках у ответственного за электрохозяйство в комиссии органа государственного энергетического надзора.	ПТЭЭП: п. 1.4.20, п. 1.4.28	—
3.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (после проверки знаний и подтверждения соответствующей группы по электробезопасности).	ПТЭЭП: п. 1.2.3, п. 1.2.7	—

4.	Не разработана должностная инструкция для ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП: п. 1.2.6																	
5.	Отсутствует (не разработана) однолинейная схема электрических соединений для зданий ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования (утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя).	ПТЭЭП: п. 1.5.18, п. 1.8.9																	
6.	Не пересмотрен необходимый перечень технической документации при эксплуатации электроустановок ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР (пересматривается 1 раз в 3 года и утверждается руководителем).	ПТЭЭП: п. 1.8.2																	
7.	На находящееся в эксплуатации заземляющее устройство (повторное ЗУ на вводе в здание) отсутствуют (<i>не заведены</i>) паспорта ЗУ в которых должны содержаться сведения о ЗУ перечисленные в п. 2.7.15 ПТЭЭП.	ПТЭЭП: п. 2.7.15																	
8.	Отсутствует (не разработана) однолинейная схема электрических соединений для зданий ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР, для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования (утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя).	ПТЭЭП: п. 1.5.18, п. 1.8.9																	
9.	<p>Электроустановки ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР не доукомплектованы электрозащитными средствами готовыми к применению в соответствии с нормами их комплектования для помещений (<i>рабочих мест</i>) дежурных электромонтёров.</p> <table border="1"> <tr> <td>Указатель напряжения</td> <td>2 шт.</td> </tr> <tr> <td>Изолирующие клещи</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрические перчатки</td> <td>2 пары</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрические галоши</td> <td>2 пары</td> </tr> <tr> <td>Диэлектрический ковер или изолирующая подставка</td> <td>По местным условиям</td> </tr> <tr> <td>Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности</td> <td>По местным условиям</td> </tr> <tr> <td>Защитные щитки или очки</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>Переносные заземления</td> <td>По местным условиям</td> </tr> </table> <p>Журнал учёта и содержания электрозащитных средств не ведётся. Проверка наличия и состояния средств защиты в установленные сроки (<i>1 раз в 6 месяцев</i>) не осуществляется с записью результатов осмотров в журнал.</p>	Указатель напряжения	2 шт.	Изолирующие клещи	1 шт.	Диэлектрические перчатки	2 пары	Диэлектрические галоши	2 пары	Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям	Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности	По местным условиям	Защитные щитки или очки	1 шт.	Переносные заземления	По местным условиям	ПТЭЭП: п. 2.2.21, п. 1.8.2, п. 1.7.3, ИП и ИСЗ: п. 1.2.1, п. 1.4.2, п. 1.4.3, Приложение №8	
Указатель напряжения	2 шт.																		
Изолирующие клещи	1 шт.																		
Диэлектрические перчатки	2 пары																		
Диэлектрические галоши	2 пары																		
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка	По местным условиям																		
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности	По местным условиям																		
Защитные щитки или очки	1 шт.																		
Переносные заземления	По местным условиям																		
10.	В здании ГКУ КЦСОН ПОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР не выполнена основная система уравнивания электрических потенциалов соединяющая между собой следующие проводящие части: нулевой PEN-проводник ВЛ-0,4 кВ от питающего центра, заземляющий проводник, присоединённый к заземлителю повторного заземления на вводе в здание, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, металлические каркасы здания и обрамления, устройства молниезащиты здания и т.п..	ПУЭ: п. 1.7.82, п. 7.1.87																	
11.	В групповой линии 220 В, питающей штепсельные	ПУЭ: п. 7.1.71,																	

	розетки к которым подключаются стиральные машины, емкостной водонагреватель и электроутюг, отсутствует защитно-отключающий аппарат – УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	п. 7.1.79, п. 7.1.82	
12.	Не разработан перечень работ, разрешённый к производству в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭУ: п.п. 8.1+8.6	
13.	Не обеспечено ведение необходимой документации при эксплуатации электроустановок – оперативного журнала, журнала работ по нарядам и распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учёта электрооборудования, журнала учёта и содержания средств защиты, журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников и вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 1.8.9, п. 5.3.10. ИПиИСЗ: п. 1.2.1, п. 1.4.2, п. 1.4.3, Приложение №8	
14.	На дверцах ВРУ-0,4/0,23 кВ здания, на их лицевой и оборотной сторонах не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (маркировка).	ПТЭЭП: п. 2.2.20	
15.	Отсутствует утверждённый годовой план (график) на все виды ремонта электроустановок и распределительных сетей, аппаратов управления и защиты токоприёмниками расположенных в здании ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР.	ПТЭЭП: п. 1.6.3	
16.	Распоряжением руководителя Потребителя не назначен работник (имеющий группу III) отвечающий за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 3.5.10	
17.	В процессе эксплуатации переносные электроприёмники не подвергаются техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям в соответствии с указаниями заводов-изготовителей и нормами испытаний электрооборудования (Приложение №3 ПТЭЭП).	ПТЭЭП: п. 3.5.13, п. 3.5.14	
18.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП: п. 3.5.10	
19.	В ВРУ-0,4/0,23 кВ здания ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР отсутствует запас калиброванных предохранителей для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации.	ПТЭЭП: п. 2.2.16	
20.	Не обновлены постоянные знаки электробезопасности установленного образца на электрощитах, пультах и станциях управления токоприёмниками.	ПТЭЭП: п. 2.2.20	

На основании пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35 ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401. Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несёт административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Заместитель директора ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР Горностаева Галина
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” августа 20 18 г.

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием


и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Лицо вынесшее предписание:

4
Государственный инспектор отдела
энергетического надзора и по надзору
за ГТС по КБР Кавказского
управления Ростехнадзора:

(должность, отдел)



Машенкин Ю.В.

(расшифровка подписи)

Экземпляр предписания на 4 -х листах для исполнения получен:

Заместитель директора ГКУ КЦСОН ПРОХЛ.М.Р. МТЗСЗ КБР Горностаева Галина
Анатольевна

(должность, ФИО, подпись, дата)

“ 03 ” августа 20 18 г.

(подпись)